

6.6 OPTIONAL

6.6.1 Digital pressure switch



ATTENTION: The pressure switch is delivered with a default password **4602**. Upon the first start it is necessary to change the password selecting it between the value **4001** and **9999**.



Digital pressure switch description:

- psi** Display of pressure in psi;
- MPa** Display of pressure in Mpa;
- bar** Display of pressure in bar;
- Sel** Button for changing the unit of measurement
- H** Button for displaying of the partial hours
- R** Button for return to the menu or reset
- Ok** Confirmation button
- △▽** Selection buttons



Entering of the password

The password consists of 4 numbers.

Enter the first digit by pressing the keys **△▽** to the desired value, then press **Ok** to move to the next digit. The display will show the second, third and fourth digits in sequence. Enter the fourth digit by pressing **Ok**. The password will be saved. It will be possible to modify the individual parameters of the main menu. Press the key **R** to return to the menu without saving.



How to view and reset the partial hours of operation

Press the key **H** to display the partial hours:

To reset the value, when the indication of the partial hours appears on the display, keep the key pressed **R** until reset (0000).



Pressure measurement unit selection

Press the key **Sel** until the LED near the words **psi**, **MPa**, **bar** lights up.

6.6 OPCIONAL

6.6.1 Presostato digital



ATENCIÓN: El presostato se entrega con una contraseña predeterminada **4602**. En el primer arranque es obligatorio cambiar la contraseña seleccionándola entre los valores **4001** y **9999**.

Descripción presostato digital:

- psi** Visualización de la presión en psi;
- MPa** Visualización de la presión en Mpa;
- bar** Visualización de la presión en bar;
- Sel** Botón para cambiar la unidad de medida
- H** Botón para visualizar las horas parciales
- R** Botón para regresar al menú o reiniciar
- Ok** Botón de confirmación
- △▽** Botón selección



Introducción de la contraseña

La contraseña se compone de 4 números.

Ingrese el primer dígito presionando las teclas **△▽** hasta el valor deseado, luego presione **Ok** para pasar al siguiente dígito. La pantalla mostrará en secuencia el segundo, tercer y cuarto dígito. Una vez ingresado el cuarto dígito, presionando, **Ok** se guardará la contraseña, será posible modificar los parámetros individuales desde menú principal. Presione la tecla **R** para volver al menú sin guardar.



Como visualizar y restablecer las horas parciales de funcionamiento

Presione la tecla **H** para ver las horas parciales.

Para restablecer el valor, cuando la indicación de las horas parciales aparece en la pantalla, mantenga presionada la tecla **R** hasta poner a cero (0000).



Seleccione la unidad de medida de la presión

Presione la tecla **Sel** hasta que se encienda el led en correspondencia con las palabras **psi**, **MPa**, **bar**.



ENGLISH



ESPAÑOL

**PASS** psi
 MPa
 bar**How to change the password (PASS)**
Press **Ok**, with the keys **▲▼** select the **Edit** item and press **Ok**. Enter the default password (4602) and personal password, if previously set (follow the instructions previously provided) and press **Ok**.With the keys **▲▼** select the **PASS** item to change the password and press **Ok**.Enter the desired password between 4001 ÷ 9999 and press **Ok** to save and return to the main menu. Press **R** to return to the main menu without saving.**HPA** psi
 MPa
 bar**How to view the maximum filling pressure (HPA)**
Press **Ok**, with the keys **▲▼** select the **HPA** item and press **Ok**. At this point the display shows the value of the set maximum filling pressure. Press **R** to return to the main menu without saving.**HPA** psi
 MPa
 bar**How to set the maximum filling pressure (HPA)**
Press **Ok**, with the keys **▲▼** select the **Edit** item and press **Ok**. Enter the default password or personal password, if already set previously (follow the instructions previously provided) and press **Ok**, then with the keys **▲▼** select the **HPA** item and press **Ok**.Enter the value corresponding to the desired pressure and press **Ok** to save and return to the main menu. Press **R** to return to the main menu without saving.

When the set pressure is reached, the compressor switches off.

The maximum filling pressure can be set between 20 and 400 bar (2 ÷ 40 Mpa, 290 ÷ 5800 psi).

HtA psi
 MPa
 bar**How to set the pressure delta (HtA)**
The pressure delta is the difference in pressure with respect to the one set below which the compressor is ready to restart.

Example: maximum filling pressure 232 bar and pressure delta 30 bar. The compressor shuts down when it reaches the pressure of 232 bar. When the pressure drops below 202 bar (232 - 30 bar = 202 bar) the compressor is ready to start again.

Press **Ok**, with the keys **▲▼** select the **HtA** item, press **Ok** to enter the desired pressure delta and press **Ok** to save and return to the main menu. Press **R** to return to the main menu without saving.

The pressure delta can be set between 10 and 100 bar (1 ÷ 10 Mpa, 145 ÷ 1450 psi).

EHO psi
 MPa
 bar**How to reset the total operating hours (tHC)**
Press **Ok**, with the keys **▲▼** select the **tHC** item and press **R** for at least 1 second (1 s). Press **R** to return to the main menu without saving.**ECC** psi
 MPa
 bar**How to view the number of total cycles (tCC)**
Press **Ok**, with the keys **▲▼** select the **tCC** item and press **R** for at least 1 second (1 s). Press **R** to return to the main menu without saving.**SEE** psi
 MPa
 bar**Setup (Set)**
This functionality can only be changed by the manufacturer.**PASS** psi
 MPa
 bar**Como cambiar la contraseña (PASS)**Presione, **Ok** use los botones **▲▼** para seleccionar la entrada **Edit** y presione **Ok**. Ingrese la contraseña predeterminada (4602) o la contraseña personal, si se configuró previamente (sigu las instrucciones proporcionadas anteriormente) y presione **Ok**.Con las teclas **▲▼** seleccione la entrada **PASS** para cambiar la contraseña y presione **Ok**.Ingrese la contraseña deseada entre los valores 4001 ÷ 9999 y presione **Ok** para guardar y volver al menú principal. Presione **R** para volver al menú principal sin guardar.**HPA** psi
 MPa
 bar**Como visualizar la presión máxima de carga (HPA)**Presione, **Ok** use los botones **▲▼** para seleccionar la entrada **HPA** y presione **Ok**, a este punto, la pantalla muestra el valor de la presión máxima de carga establecida. Presione **R** para volver al menú principal sin guardar.**HPA** psi
 MPa
 bar**Como establecer la presión máxima de carga (HPA)**Presione, **Ok** use los botones **▲▼** para seleccionar la entrada **Edit** y presione **Ok**. Ingrese la contraseña predeterminada o la contraseña personal, si se configuró previamente (sigu las instrucciones proporcionadas anteriormente) y presione **Ok**, después con las teclas **▲▼** seleccione la entrada **HPA** y presione **Ok**.Ingrese el valor que corresponde a la presión deseada y presione **Ok** para guardar y volver al menú principal. Presione **R** para volver al menú principal sin guardar.

Al alcanzar la presión establecida, el compresor se apaga. La presión máxima de carga se puede establecer entre 20 y 400 bar (2 ÷ 40 Mpa, 290 ÷ 5800 psi).

HtA psi
 MPa
 bar**Como establecer el delta de la presión (HtA)**

El delta de la presión es la diferencia de presión con respecto al set por debajo del cual el compresor está listo para arrancar nuevamente.

Ejemplo: presión máxima de carga 232 bar y delta de presión 30 bar. El compresor se apaga cuando alcanza la presión de 232 bar. Cuando la presión cae por debajo de los 202 bar (232 - 30 bar = 202 bar) el compresor esta listo para arrancar nuevamente.

Presione, **Ok** use los botones **▲▼** para seleccionar la entrada **HtA** y presione **Ok** para introducir el delta de presión deseado y presione **Ok** para guardar y volver al menú principal. Presione **R** para volver al menú principal sin guardar.

El delta de la presión se puede establecer entre 10 y 100 bar (1 ÷ 10 Mpa, 145 ÷ 1450 psi).

EHO psi
 MPa
 bar**Como poner a cero las horas totales de funcionamiento (tHC)**Presione, **Ok** use los botones **▲▼** para seleccionar la entrada **tHC** y presione **R** durante al menos 1 segundo (1 s). Presione **R** para volver al menú principal sin guardar.**ECC** psi
 MPa
 bar**Como visualizar el número de ciclos totales (tCC)**Presione, **Ok** use los botones **▲▼** para seleccionar la entrada **tCC** y presione **R** durante al menos 1 segundo (1 s). Presione **R** para volver al menú principal sin guardar.**SEE** psi
 MPa
 bar**Setup (Set)**

Esta función sólo puede ser modificada por el fabricante.